


01 Przegląd produktu

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem i zachowaj ją na przyszłość. Dziękujemy za korzystanie z pistoletu do klejenia litowego HOTO.



- 1 Osłona pistoletu do klejenia
- 2 Pysk pistoletu do kleju
- 3 Wskaźnik
- 4 Włacznik zasilania
- 5 Wlot kleju
- 6 Cyngiel
- 7 Port ładowania typu C

02 Instrukcje


Ten produkt ma zastosowanie do gorącego kleju w sztyfcie o średnicy 7 mm i może kleić materiały poniżej: plastik, drewno, produkty papierowe, tekstylia, ceramika, szkło, skóra, przedmioty kryształowe, muszla i tak dalej.

Włącz/wyłącz produkt

Gdy produkt jest wyłączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby go włączyć. Gdy produkt jest włączony, naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 2 sekundy, aby go wyłączyć. Produkt wyłączy się automatycznie, jeśli przez 180 sekund nie będzie żadnej aktywności.

Instrukcje

gdy produkt jest włączony, włóż klej w sztyfcie; Gdy wskaźnik świeci na biało (ok. 30 s), a następnie podgrzewanie jest zakończone, pociągnij spust, aby wyrzucić klej. Nałóż klej na elementy, które mają być sklejone, dociśnij i poczekaj na sklejenie się kleju, a następnie sklejenie jest zakończone.



Ładowanie baterii

Ten produkt jest wyposażony w kabel ładujący USB i port ładowania typu C w zestawie.

Proszę naładować produkt do pełna, jeśli nie jest używany przez dłuższy czas.

Wskaźnik

Wskaźnik	Stan światła	Stan produktu
	Miga na biało	Stan ogrzewania
	Jednolity biały	Ogrzewanie gotowe
	Miga na czerwono	Niski stan baterii
	Powoli miga na czerwono	Ładowanie
	Stałe czerwone światło zgaśnie po dwóch minutach	W pełni naładowana

Ciepła uwaga!

- Przed użyciem zdejmij osłonę pistoletu do kleju.
- Proszę nie dotykać pyska pistoletu do klejenia rękami podczas pracy.
- Roztopiony klej ma bardzo wysoką temperaturę, proszę nie dotykać go bezpośrednio rękami.

Środki ostrożności

- Produkt nie jest w pełni naładowany przed opuszczeniem fabryki, dlatego należy go naładować przed pierwszym użyciem.
- Produkt nie może działać podczas ładowania.
- Przy pierwszym użyciu należy kilkakrotnie nacisnąć spust, aby wsunąć sztyft kleju do uchwytu w celu podgrzania i sklejenia.
- Po zakończeniu operacji, jeśli pozostał klej w sztyfcie, nie wyciągaj go na siłę, aby nie uszkodzić produktu.
- Po długim czasie bezczynności, jeśli wskaźnik nie wyświetla się prawidłowo podczas ładowania, ładuj przez 20 minut, a następnie sprawdź ponownie.
- Proszę trzymać produkt prosto, gdy nie jest używany.
- Produkt działa tylko z 7 mm sztyftami kleju.

03 Rozwiązywanie problemów

Codzienna pielęgnacja i konserwacja

- Nie wolno wystawiać produktu na długi czas w wysokiej temperaturze; Jeśli nie będzie używany przez dłuższy czas, przechowuj go w środowisku o temperaturze otoczenia i wilgoci, a akumulator ładuj co pół roku.
- Proszę utrzymywać powierzchnię produktu w czystości i czyścić ją wilgotną, miękką szmatką; Nie czyścić go środkami żrącymi.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Produkt nie działa	Nie włącza się	Włącz przełącznik
	Wyłączył automatycznie	Włącz przełącznik
	Brak mocy baterii litowej	Naładować baterię
Klej nie wychodzi	Zabrakło kleju w sztyfcie	Dodaj klej w sztyfcie
Nie można włożyć kleju w sztyfcie	Niedopasowany rozmiar kleju w sztyfcie	Wymień klej w sztyfcie

04 Specyfikacja

Model: QWRJQ001

Napięcie znamionowe: 4 V

Czas nagrzewania: ok. 30s

Średnica sztyftu kleju: 7mm

Długość sztyftu kleju: 125mm

Bateria litowo-jonowa: 2000 mAh

Parametry ładowania: 5V --- 1A

Czas ładowania: 120-180 minut

Manufactured by: Shanghai HOTO Technology Co., Ltd.

Address: Building 45, No.50 Moganshan Road, Putuo District, Shanghai