

Przegląd produktu



Główne dane

Typ produktu	wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy
Miara	cm/ft/in
Temperatura pracy	od -10°C do 50°C
Wytrzymałość	około 3000m miary
Zakres pomiaru	Pojedzyńce 0-9.99m, wspólne 99.9m
Czas czuwania	180 dni
Typ baterii	bateria litowo-polimerowa 200mAH
Metoda zasilania	DC 5V

Włącz/wyłącz

Naciśnij krótko przełącznik na około 1 sekundę, aby włączyć zasilanie; Przytrzymaj przełącznik przez około 5 sekund, aby wyłączyć; 180 sekund bez systemu operacyjnego zostanie automatycznie wyłączony. Światło Pomiarowe pozostaje włączone po włączeniu zasilania i jest gotowe do pomiaru.



Rozpocznij mierzenie

Trzymając Small Q-roller w kontakcie z mierzonym przedmiotem i przesuwając ją, dane pomiarowe będą wyświetlane w czasie rzeczywistym. Dane pomiarowe będą wyświetlane na ekranie w czasie rzeczywistym. Podczas pomiaru światło pomiarowe będzie migać, aby to wskazać. Po zatrzymaniu pomiaru kontrolka jest zawsze włączona.



W domyślnym trybie pomiaru Dane X to odległość od punktu A do punktu B. Obydwa końce A/B nie są przesłonięte

Pomiar ciągły

Wprowadź pomiar, trzymaj Small Q w kontakcie z mierzonym przedmiotem i przejdź nim, gdy Small Q przestanie się toczyć, wyświetli się ekran dane są przechowywane przez 30 s, aktualnie zmierzone dane są kasowane do zera i pomiar można wykonać ponownie. W tym momencie dane w prawym górnym rogu ekranu to , a dane na dole znajdują się aktualne dane pojedynczego pomiaru.



Przed zresetowaniem danych na zero.

Wyświetlone zsumowane dane

Wyświetlanie pojedynczych danych pomiarowych

Zerowanie danych

Krótkie naciśnięcie środkowego klawisza pomiarowego przez 1 sekundę kasuje aktualne dane pomiarowe jednym kliknięciem. To ostateczne sumowanie zmierzonych danych zostanie automatycznie zapisane w urządzeniu



Automatyczne przechowywanie danych


Gdy w stanie pomiaru przez 30 sekund nie będzie wykonywana żadna operacja, system automatycznie zapisze aktualne dane



obecna historia danych zbiorczych

Historia

Na stronie głównej naciśnij prawy trójkątny klawisz ②, aby przejść do strony historii. W tym stanie naciśnij lewy i prawy trójkątny klawisz, aby przewijać w górę i w dół ostatnich 10 zestawów danych.



grupa 2


drugi zestaw danych z historii


Zmiana trybów miary





Na stronie głównej
Naciśnij lewy trójkątny klawisz ①,
aby przełączyć tryb pomiaru.
Funkcje wszystkich trybów
pomiarowych są następujące:

③


 : Ten tryb pomiaru jest używany, gdy zarówno lewa, jak i prawa strona nie są przesłonięte, a dane dotyczą rzeczywistej odległości przebytej

 : Ten tryb pomiaru jest odpowiedni w sytuacjach, gdy zarówno lewa, jak i prawa strona są przesłonięte, np. okno. W tym trybie pomiaru MCU automatycznie uwzględnia długość ciała obiektu.

 : Ten tryb pomiaru jest odpowiedni w przypadkach, gdy lewa strona jest zasłonięta. W tym trybie pomiaru MCU automatycznie bierze pod uwagę 1/2 długości ciała.

 : Ten tryb pomiaru jest odpowiedni w przypadkach, gdy prawa strona jest zasłonięta. W tym trybie pomiaru MCU automatycznie uwzględnia 1/2 długości ciała.

④

 : Ten tryb pomiaru mierzy obwód cylindrycznego obiektu ⑤ i automatycznie oblicza średnicę tego obiektu ⑥.

Aby wejść w tryb konfiguracji:

W stanie wyłączenia naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania ① przez ponad 5 sekund, aby przejść do trybu ustawień zaawansowanych. W tym trybie naciśnij krótko ①, aby przełączać ustawienia po kolei, a światło wskaźnika będzie migać w sposób ciągły.

A. Przełączanie jednostek miary BOOT

W tym trybie naciśnij krótko lewy lub prawy trójkątny przycisk ② lub ③, aby przełączyć jednostkę miary cm/in/ft. Naciśnij krótko ① przez 1 sekundę, aby potwierdzić to ustawienie i przejść do następnego elementu ustawień.




B. Ustawienia dokładności ACC

W tym trybie domyślna dokładność wynosi 100%. Naciśnij krótko lewy lub prawy trójkątny klawisz ② lub ③, aby zwiększyć lub zmniejszyć dane pomiarowe (tryb procentowy). Każde naciśnięcie zwiększa/zmniejsza o 0,1%. Naciśnij krótko ①, aby potwierdzić ustawienie i przejść do następnego ustawienia.



C. Ustawina sygnału dźwiękowego SPE

W tym trybie naciśnij lewy i prawy trójkąt, aby włączyć/wyłączyć sygnał dźwiękowy. Krótko naciśnij środkowy klawisz ①, aby potwierdzić ustawienie. Domyślnym stanem systemu jest głos włączony.



D. Ustawienia podświetlenia LIG

Automatyczne wyłączenie w przypadku bezczynności przez 180 sekund (system nie reaguje na żadne inne naciśnięcia klawiszy, chyba że jest włączony. Brak reakcji). Na tej stronie możesz ustawić czas, przez jaki wyświetlacz pozostaje włączony po dokonaniu pomiaru. W tym trybie długość podświetlenia można ustawić na 30, 45, 60, 90 lub 120 sekund. Naciśnij środkowy klawisz ①, aby potwierdzić ustawienie. Domyślny czas podświetlenia wynosi 45 sekund. Gdy podświetlenie jest wyłączone, naciśnij dowolny klawisz lub kółko przewijania, aby przywrócić czas podświetlenia. Gdy podświetlenie jest wyłączone, naciśnij dowolny klawisz lub kółko przewijania, aby przywrócić podświetlenie.



E. Zakończenie konfiguracji

Naciśnij środkowy przycisk ①, wszystkie ustawienia zostaną zastosowane, lampka wskaźnika zaświeci się, a system powróci do trybu gotowości. System powróci do trybu pomiaru.





Tryb ładowania


Lampka wskaźnika miga podczas ładowania i świeci się stale gdy jest w pełni naładowana.




Zastrzeżenia

 Przed użyciem produktu należy zawsze przeczytać wszystkie terminy i instrukcje obsługi zawarte w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie niniejszych warunków bezpieczeństwa i instrukcji obsługi może skutkować niebezpieczeństwem i obrażeniami.

 Surowo zabrania się zmiany sposobu użytkowania tego produktu. Proszę przechowywać urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć korzystania z niego przez osoby niepowiązane.

 Nie naprawiaj tego urządzenia bez pozwolenia. Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą.


 Promieniowanie elektromagnetyczne może powodować zakłócenia w pracy innych urządzeń, (np.: rozruszniki serca itp.)


Nie używaj przyrządu w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej.

Nie używaj tego instrumentu w pobliżu sprzętu medycznego.

Nie używaj przyrządu na pokładzie samolotu.

 Prosimy o utylizację odpadów zgodnie z lokalnymi przepisami

 Używanie tego produktu na gładkich przedmiotach może powodować duże błędy pomiaru.

 Ten produkt nie jest wodoodporny i przedostanie się cieczy może spowodować nieodwracalne uszkodzenie urządzenia.



※ Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej instrukcji ze względu na ciągłe doskonalenie i unowocześnianie naszych produktów bez uprzedniego powiadomienia opinii publicznej.

※ Wszystkie opisy tekstowe i grafiki zawarte w tej broszurze są chronione prawem autorskim i innymi przepisami. Powielanie, wycinanie lub modyfikowanie jest surowo zabronione, a naruszenie będzie ścigane.

ATUMAN Simpler measurements!

Shenzhen ATuMan Precision Machinery Technology Co., Ltd.

※ATUMAN Innovation - Ultimate - Fun